

表1)居室等(※2)において吹付けアスベスト等が確認された住宅等

対象となる住宅無し

表2)居室等以外の箇所(※3)において、吹付けアスベスト等が確認された住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
松ヶ枝住宅	名古屋市中区	S50	ポンプ室の壁・天井	済	H18	H18 除去工事済み
			電気室及びエレベータ機械室の壁・天井	済	H30 R1	H30 エレベータ機械室除去工事済み R1 電気室除去工事済み
桶狭間住宅	名古屋市緑区	S50	ポンプ室の天井	済	H18	H18 除去工事済み
菊園住宅	名古屋市昭和区	S52	ポンプ室の壁・天井	済	H18	H18 除去工事済み

表3)管理開始時から措置済み又は吹付けアスベスト等の使用の有無の確認前に対策を行った住宅等

団地名	所在地	管理開始年度	吹付けアスベスト等の使用部位	対策工事	対策工事実施年度	備考
緑ヶ丘センター	名古屋市守山区	S40	1階店舗増築部分の天井裏	済	S50	増築当初から吹付け箇所を囲い込みしており、措置済み

(※1)吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウール

(※2)居室、台所、浴室、便所、住戸内廊下等

(※3)バルコニー、住戸内のパイプスペース等通常立ち入らない箇所、共用部分(共用廊下、共用階段、機械室等)、共同施設(集会所、駐車場等)